

# TAT



## Aggregato a 3 o 6 uscite orizzontali TAT

### *Aggregate with 3 or 6 horizontal spindles TAT*

Attacco macchina <i>Machine connection</i>	HSK63F, HSK63E, ISO30, ISO40... Biese, SCM, Busellato, Homag, IMA...
Attacco utensile <i>Tool connection</i>	Ø10H7, M10
Numero di uscite <i>Number of spindles</i>	3, 6
Interasse tra le uscite <i>Distance between spindles</i>	22, 32
Velocità di rotazione max <i>Speed rotation max</i>	10000 rpm
Rapporto <i>Ratio</i>	1:1.4
Peso <i>Weight</i>	~4 Kg
Temperatura di lavoro max <i>Working temperature max</i>	75°C
Lavorazioni eseguibili <i>Feasible working</i>	<b>Foratura</b> <b>Drilling</b>

**Alcune della versioni disponibili: / *Some of the available versions:***



